# Vivienda VIS y No VIS

I trimestre 2017

Bogotá, Colombia.

Mayo, 2017






### Área censada para vivienda





#### I TRIMESTRE 2017



<sup>\*</sup> Hay una diferencia en las obras inactivas, que obedece a 337 m² que se demolieron en el período intercensal.


## Área censada para vivienda





#### Vivienda de Interés Social VIS

Estado de obra - Dieciséis áreas Il trimestre 2012 - I trimestre p 2017



Variación trimestral: 3,1% - Variación anual: -4,2%

## Área censada para vivienda






#### Vivienda diferente de Interés Social No VIS

Estado de obra - Dieciséis áreas Il trimestre 2012 - I trimestre p 2017





Variación trimestral: 0,1% - Variación anual: 5,5%


### Área en proceso para vivienda





#### Vivienda de Interés Social VIS

Estado de obra - Dieciséis áreas Il trimestre 2012 - I trimestre p 2017



## Área en proceso para vivienda





100

#### Vivienda diferente de Interés Social No VIS

Estado de obra - Dieciséis áreas II trimestre 2012 - I trimestre p 2017




#### Variación del área en proceso





#### Variación trimestral y anual

Dieciséis áreas III trimestre 2012 - I trimestre p 2017




### Área iniciada para vivienda





Dieciséis áreas Il trimestre 2012 - I trimestre p 2017





Variación trimestral: 6,4% - Variación anual: 8,3%


#### Variación del área iniciada





### Variación trimestral y anual

Dieciséis áreas III trimestre 2012 - I trimestre p 2017





## Área culminada para vivienda





Área en proceso - Dieciséis áreas Il trimestre 2012 - I trimestre p 2017















@DANE\_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia



**DANEColombia**